


AR70 - PP / PVC / PVDF



Motoriduttore – *Gearmotor*

Motor			Gear reducer				
kW	Poles	IEC Frame		i ¹	rpm ²	F*	kg*
0,55	4	80	coaxial gear	12,2	115	385	40
0,75	4	80	coaxial gear	12,2	115	385	42
0,37	6	80	coaxial gear	12,2	75	385	40
0,55	6	80	coaxial gear	12,2	75	385	42
0,18	8	80	coaxial gear	12,2	57	385	40
0,25	8	80	coaxial gear	12,2	57	385	42

¹ i: rapporto di trasmissione - *transmission ratio*

² ogni altra velocità è possibile su richiesta – *any other speed is available on request*


IEC 72 – 1

Agitatore – *Mixer*

Poles	C	G _{min}	G _{max}	øIM ³	N	øS	kg*
4	132	700	2000	500	20	45	24-26
6	132	700	2500	500	20	45	24-28
8	132	700	3000	500	20	45	24-30

³ altri diametri su richiesta – *other diameter on request*

ISO 22768 – c




Flangia appoggio – *Base plate*

Poles	P	R	øZ
4	370	340	10,5
6	370	340	10,5
8	370	340	10,5

ISO 22768 – c

*Suscettibile di variazione – *subject to variation*

AR70 - PP / PVC / PVDF



Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>	Materiali <i>Materials</i>	Qt.
000	Motoriduttore <i>Gearmotor</i>	-	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	Al	1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>	PVC	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	SS/PP	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	EPDM	1
22	Girante <i>Impeller</i>	PP	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	PTFE	1**
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	BR/PP	1
51A/51C	Serie Bulloneria/Rondelle (**) <i>Nuts/Bolts/Washers Set (**)</i>	SS/BR/PP PTFE	1**
1000	Protezione <i>Guard</i>	SS	1

** Tutte le rondelle in PTFE della bulloneria (51) e della girante (23) devono essere sostituite dopo ogni smontaggio.

** All PTFE washers of bolts and nuts (51) and impeller (23) must be replaced after every disassembly.